



COMUNE DI FOLLONICA

PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO URBANISTICO PROGETTO

L.R. 03/01 2005 N. 01 art.55

Il Sindaco
ELEONORA BALDI

STAFF TECNICO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

STAFF TECNICO INTERNO

DOMENICO MELONE

Dirigente " Settore 3 - Uso e assetto del territorio - S.I.T "
Responsabile della Programmazione e responsabile generale del progetto

STEFANO MUGNAINI

Funzionario " Settore 3 - Uso e assetto del territorio - S.I.T "
Responsabile del progetto

FABIO TICCI

ID " Settore 3 - Uso e assetto del territorio - S.I.T "
Collaboratore Tecnico

ELISABETTA TRONCONI

ID " Settore 3 - Uso e assetto del territorio - S.I.T "
Collaboratore Tecnico

LUIGI MADEO

Dirigente " Settore 4 - Lavori Pubblici "

GABRIELE LAMI

Dirigente " Settore 6 - Ambiente - Patrimonio - Demanio - S.I.C "

GIANFRANCO GORELLI

Elisabetta Berti
Alice Lenzi

- Tema n. 1 " la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti

GIANNI VIVOLI e ROSA DI FAZIO

- Tema n. 2 " le nuove espansioni "

STEFANO PAGLIARA

- Tema n. 3 " mare e costa "

FABRIZIO FANCIULLETTI, STEFANO BIANCHI, IGLIORE BOCCI e LUCA BONELLI

- Tema n. 4 " indagini geologiche di supporto alla pianificazione urbanistica "

FAUSTO GRANDI

- Tema n. 5 " la disciplina del territorio rurale "

LUCIANO NICCOLAI

- Tema n. 6 " trasformazioni non materiali: studi sulla mobilità ed i trasporti "

SIMURG RICERCHE o.n.l.u.s.

- Tema n. 6 " trasformazioni non materiali: il piano dei tempi e degli orari - il piano delle funzioni - "

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

LUCIA VELLA
ID " Settore 5 - Comunicazione - "

Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche

SCHEDATURA PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

INDICE SCHEDE

SCUOLE

- N°1 Asilo nido Via De Gasperi**
- N°2 Scuola Materna Via Marche**
- N°3 Scuola Materna Via dell'Albatro – Campi Alti**
- N°4 Scuola Materna Via Montegrappa “Il Fontino”**
- N°5 Scuola Elementare Via Cimarosa**
- N°6 Scuola Elementare Via Palermo**
- N°7 Scuola Elementare Via Buozzi- Via Cavour**
- N°8 Scuola Elementare Via Varsavia**
- N°9 Scuola Media Via Gorizia**
- N°10 Scuola media Ex Ilva**
- N°11 Palestra Scuola media ex Ilva**

ALTRI EDIFICI PUBBLICI

- N°12 Palazzina Polizia Municipale**
- N°13 Palazzo Comunale**
- N°14 Sede Lavori Pubblici**
- N°15 Pinacoteca Civica**
- N°16 Biblioteca comunale**
- N°17 Palazzina Uffici Finanziari**
- N°18 Casello Idraulico**
- N°19 Sede Proloco- Informagiovani**
- N°20 Cimitero comunale-uffici**
- N°21 Centro AUSER –ex Mattatoio**
- N°22 Museo del Ferro**
- N°23 Cantieri comunali -Uffici locali di servizio**
- N°24 Pista Armeni**
- N°25 Palagolfo**

SCHEMA N°1

DATA 18.10.06

**DENOMINAZIONE Asilo Nido
EDIFICIO**

UBICAZIONE Via De Gasperi

LIVELLI FUORI TERRA 1

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Ingresso principale con dislivello inferiore a 2,5cm. a norma

Uscite sul retro dalle aule a livello o comunque con dislivello inferiore a 2,5cm. a norma

RAMPE

Assenti

PERCORSI

Gli spazi pavimentati sono più alti del terreno circostante

PAVIMENTAZIONI

Presentano superficie antisdruciolevole

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso: Aule

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Assenti

RAMPE

Assenti

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Allo stesso livello di larghezza opportuna

Sufficientemente antisdrucchio

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Aule: Di luce sufficiente, tutte dotate di maniglione antipanico ed apertura verso l'esterno

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma

SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici sono organizzati in blocchi aperti, a norma disabili

INFISSI ESTERNI

In alluminio

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI: Accessibilità garantita

PROPOSTE MIGLIORATIVE : Nessuna

SCHEDA N° 2

DATA 18.10.06

**DENOMINAZIONE Scuola Materna
EDIFICIO**

UBICAZIONE Via Marche

LIVELLI FUORI TERRA 1

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Ingresso principale con gradino
Uscita dalle aule con soglia <2.5cm.

RAMPE

A fianco dell'ingresso principale si trova la rampa per il superamento del dislivello priva di corrimano sul lato opposto al muro

PERCORSI

Allo stesso livello, di larghezza opportuna collegano l'ingresso all'edificio.

PAVIMENTAZIONI presenti nel vialetto di ingresso da cancello a ingresso edificio (bitume), marciapiedi a perimetrazione del fabbricato, nella zone antistanti le aule vi sono ampie zone bitumate che presentano numerose sconnessioni

Superficie sufficientemente antisdrucchio, a meno della rampa di ingresso

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso: Aule

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Assenti

RAMPE

Presenti per superare i leggeri dislivelli presenti

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Allo stesso livello, o collegate da rampe, di larghezza opportuna
In monocottura, sufficientemente antisdrucchio

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITÀ AMBIENTALI

PORTE

Aule: Di luce sufficiente, prive di maniglione antipanico, con apertura verso l'esterno, la porta del servizio igienico per disabili ha porta con maniglione

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Come quelle degli spazi comuni

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili

INFISSI ESTERNI

In alluminio dotati di veneziane

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI

PT: Accessibilità garantita

PROPOSTE MIGLIORATIVE : La rampa presente in corrispondenza dell'ingresso principale dovrà essere dotata di corrimano e dispositivi antisdrucchio. Le sconnesioni della pavimentazione in bitume presente in corrispondenza degli spazi aperti antistanti le aule non consentono un movimento agevole della sedia a rotelle. Le pavimentazioni di spazi comuni e aule presentano quasi ovunque gravi problemi di sconnesioni causate dal sollevamento delle piastrelle, risultando pericolose e di ostacolo sia per tutti i bambini, nonostante i numerosi interventi puntuali effettuati negli anni.

SCHEMA N° 3

DATA 24.10.06

**DENOMINAZIONE Scuola Materna
EDIFICIO**

UBICAZIONE Via dell'Albatro-Campi Alti

LIVELLI FUORI TERRA 1

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Ingresso principale Via dell'Albatro:assenti

Ingresso su Via dei Pioppi: presenza di alcuni scalini

Uscita dalle aule con soglia <2.5cm.

RAMPE

Sono presenti rampe di raccordo delle pendenze dei vialetti esterni con la quota interna della scuola

PERCORSI

Allo stesso livello, di larghezza opportuna collegano l'ingresso all'edificio.

PAVIMENTAZIONI i vialetti sono pavimentati in betonelle

La pavimentazione in prossimità dell'ingresso all'edificio è in cotto, sufficientemente antisdrucchio, la griglia per la raccolta delle acque piovane presenta fessure che non impediscono il transito della sedia a ruote. Le pavimentazioni degli spazi in corrispondenza delle uscite dalle aule al giardino sono realizzate in lastre di porfido a spacco

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Det. Uso: Aule

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Assenti

RAMPE

Assenti

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Allo stesso livello di larghezza opportuna

Piastrelle in ceramica, non marcatamente antisdrucchio

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE
Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITÀ AMBIENTALI

PORTE

Aule: Di luce sufficiente, con maniglione antipanico, con apertura verso l'esterno, la porta del servizio igienico per disabili ha porta con maniglione e apertura verso l'esterno

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Come quelle degli spazi comuni

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili con lavabo e vaso

INFISSI ESTERNI

In alluminio dotati di tende

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI

Accessibilità garantita

PROPOSTE MIGLIORATIVE:

SCHEMA N° 4

DATA 24.10.06

**DENOMINAZIONE Scuola Materna
EDIFICIO**

UBICAZIONE Via Monte Grappa

LIVELLI FUORI TERRA 1

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Ingresso principale con due gradini

RAMPE

A fianco dell'ingresso principale si trova la rampa per il superamento del dislivello priva di corrimano sul lato opposto al muro

PERCORSI

Allo stesso livello, di larghezza opportuna collegano l'ingresso all'edificio.

PAVIMENTAZIONI il vialetto di ingresso da cancello a ingresso edificio è in ghiaia battuta

La pavimentazione dell'ingresso è in cotto, sufficientemente antisdrucchio

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso: Aule

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Assenti

RAMPE

Assenti

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Allo stesso livello, o collegate da rampe, di larghezza opportuna

In parquet laminato, non propriamente antisdrucchio

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Aule: Di luce sufficiente, con maniglione antipanico, con apertura verso l'esterno, la porta del servizio igienico per disabili ha porta con maniglione e apertura verso l'esterno

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Come quelle degli spazi comuni

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili con lavabo e vaso

INFISSI ESTERNI

In alluminio dotati di tende

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI

Accessibilità garantita

PROPOSTE MIGLIORATIVE: La rampa presente in corrispondenza dell'ingresso principale potrà essere dotata di corrimano.

SCHEMA N° 5

DATA 18.10.06

**DENOMINAZIONE Scuola Elementare
EDIFICIO**

UBICAZIONE Via Cimarosa

LIVELLI FUORI TERRA 2

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Ingresso principale dotate di corrimano a divisione di scala e rampa
Uscita sul retro, corrimano tra scala e rampa

RAMPE

A fianco dell'ingresso principale si trova la rampa per il superamento del dislivello
A fianco dell'uscita sul retro si trova la rampa per il superamento del dislivello (pendenza superiore all'8%)
Presenti n°2 scalini alle uscite sulla corte principale dalle 3 aule alla nord

PERCORSI

Allo stesso livello, in piano

PAVIMENTAZIONI presenti nel vialetto di ingresso da cancello a ingresso edificio (betonelle), nella zona antistante l'ingresso, protetta da aggetto di copertura
Presentano superficie sufficientemente antisdrucchiole
Sul retro: presenti sulla rampa

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso: Aule

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

PT-1P Dotate di corrimano, pedata ed alzata nella norma, andamento regolare, con strisce adesive antisdrucchiole. Il corrimano ha la caratteristica di poter fornire utile appoggio anche ai bambini
PT – Sono presenti n° 3 scalini per accedere a blocco aule comprendente aula di sostegno con strisce antisdrucchiole

RAMPE

E' presente una rampa di collegamento due dislivelli di pendenza inferiore all'8%, con pavimentazione antisdrucchiole

PERCORSI

Allo stesso livello tranne quello soprariportato (SCALE) a livello più basso per il quale non vi è rampa di collegamento di larghezza opportuna

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITÀ AMBIENTALI

PORTE

Aule: Di luce sufficiente, tutte dotate di maniglione antipanico ed apertura verso l'esterno

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili ala nord edificio

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di avvolgibile (ala nord) o tende alla veneziana (ala sud)

ARREDI FISSI

PIANO PRIMO

Dest. Uso: Aule

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE UNITÀ AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente, dotate di maniglione antipanico ed apertura verso l'esterno

PERCORSI/ PAVIMENTI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Presenti per normodotati

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di avvolgibile

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI

PT: Accessibilità da perfezionare

1P: non accessibile

PROPOSTE MIGLIORATIVE : Per rendere spazi comuni e spazi esterni accessibili, realizzando una zona della struttura che possegga il requisito di accessibilità, occorrerebbe realizzare un'aula accessibile (anche per quanto riguarda lo spazio della corte) nell'ala nord al piano terreno, provvedendo alla demolizione dei gradini in corrispondenza dell'uscita dall'aula verso la corte. In questo modo bambini con difficoltà motorie potrebbero usufruire di un'ampia zona accessibile, comprendente spazi di relazione interni, servizio igienico accessibile, spazi gioco esterni all'edificio. I dislivelli interni devono essere segnalati con variazioni cromatiche.

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

SCHEMA N° 6

DATA 18.10.06

**DENOMINAZIONE Scuola Elementare
EDIFICIO**

UBICAZIONE Via Palermo

LIVELLI FUORI TERRA 1

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Ingresso principale con n°4 gradini rivestiti in lastre di travertino
Uscita sul retro (di servizio) corrimano tra scala e rampa

RAMPE

A fianco dell'ingresso principale si trova la rampa per il superamento del dislivello dotata di corrimano

A fianco dell'uscita sul retro si trova la rampa per il superamento del dislivello dotata di corrimano (divisione tra scala e rampa)

PERCORSI

Allo stesso livello, in piano

PAVIMENTAZIONI presenti nel vialetto di ingresso da cancello a ingresso edificio (bitume), nella zona antistante l'ingresso, protetta da aggetto di copertura

Presentano superficie sufficientemente antisdrucchio

Sul retro: presenti sulla rampa

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso: Aule

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Assenti

RAMPE

Assenti

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Allo stesso livello di larghezza opportuna

In graniglia non marcatamente antisdrucchio

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Aule: Di luce sufficiente, tutte dotate di maniglione antipanico ed apertura verso l'esterno

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di avvolgibile

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI

PT: Accessibilità garantita

PROPOSTE MIGLIORATIVE : Per rendere sicure le scale di ingresso necessita il posizionamento di un corrimano centrale. Il corrimano presente sulla rampa in tubolari inox risulta pericolosa per l'eccessivo spazio tra i correnti, occorre posizionare altri 2 tubolari inox tra il corrimano ed il parapiede, anche per favorire una agevole presa ai bambini

SCHEMA N° 7**DATA 19.10.06****DENOMINAZIONE Scuola Elementare
EDIFICIO****UBICAZIONE Via B. Buozzi- Via Cavour****LIVELLI FUORI TERRA 3****SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-****SCALE**

Ingressi su Via Buozzi: rampe di scale dotate di corrimano su entrambi i lati a norma

Ingresso su Via Cavour : due blocchi scala, uno dei blocchi scala è dotato di corrimano su entrambi i lati e centrale, a norma

RAMPE

A fianco di tutti gli ingressi (3) si trovano rampe per il superamento del dislivello (8%) dotate di corrimano e parapiede

PERCORSI

Allo stesso livello, in piano

PAVIMENTAZIONI presenti nei vialetti di ingresso da cancello a ingresso edificio (betonelle), tutto il piazzale è pavimentato in bitume, sono presenti elementi di greenpav(blocchi per grigliato erboso) intorno agli alberi: tutto allo stesso livello o raccordato con leggere pendenze

Presentano superficie sufficientemente antisdrucchio

SPAZI INTERNI**PIANO TERRA****Dest. Uso: Aule****SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-****SCALE**

PT-1P-2P Dotate di corrimano a norma, pedata ed alzata nella norma, andamento regolare, con strisce adesive antisdrucchio. Il corrimano ha la caratteristica di poter fornire utile appoggio anche ai bambini

PT – Sono presenti alcuni scalini a raccordo dei dislivelli (in prossimità dei vani scala) con strisce antisdrucchio ma in posizioni tali da non inficiare la fruibilità degli spazi anche da parte di persone con limitate capacità motorie

RAMPE

Assenti

PERCORSI

Allo stesso livello

ASCENSORE

Presente a norma

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITÀ AMBIENTALI

PORTE

Aule e Laboratori: Di luce sufficiente, a due ante in legno con sopralluce vetrato, prive di maniglione antipanico, tranne le N°5 porte di recente installazione: bagno disabili e aula di formazione, aula informatica, n°2 aule) con apertura verso l'esterno

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili dotato di WC e lavabo

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende alla veneziana

PIANO PRIMO

Dest. Uso: Aule

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello, di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE UNITÀ AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente, prive di maniglione antipanico, con apertura verso l'esterno

PERCORSI/ PAVIMENTI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili dotato di WC e doccia

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende alla veneziana

PIANO SECONDO

Dest. Uso: Aule

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente, prive di maniglione antipanico, con apertura verso l'esterno

PERCORSI/ PAVIMENTI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili dotato di WC e bidet con doccetta

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende alla veneziana

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI

PT-1P-2P: Accessibilità garantita, con perfezionamento delle dotazioni dei servizi igienici

PROPOSTE MIGLIORATIVE : Le rampe di ingresso dovrebbero essere dotate di un corrimano che meglio garantisca la sicurezza dei bambini, inserendo almeno altri due elementi tubolari in acciaio nell'altezza dello stesso, in tutti i blocchi scala presenti (3).

I servizi igienici accessibili hanno all'interno arredi di servizio che ne impediscono la corretta fruibilità di una persona su sedia ruote, attualmente non ci sono comunque nella scuola bambini che li devono utilizzare. La dotazione dei sanitari vede in due casi l'assenza di un lavabo.

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

SCHEMA N° 8**DATA 23.10.06****DENOMINAZIONE Scuola Elementare
EDIFICIO****UBICAZIONE Via Varsavia****LIVELLI FUORI TERRA 2****SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-****SCALE**

Esiste uno scalino in corrispondenza dell'ingresso principale agli uffici

RAMPE

Una breve rampa permette l'accesso al servizio disabili di pertinenza del teatro anche dall'esterno. Rampe e percorsi collegano il cancello di ingresso con l'ingresso alla zona accessibile.

PERCORSI

Allo stesso livello, in piano. I marciapiedi a perimetrazione del fabbricato hanno larghezza 100cm. ma risultano ostacolati dalla presenza dei discendenti di gronda

PAVIMENTAZIONI presenti nei vialetti di ingresso dal cancello all' ingresso dell'edificio (betonelle), tutto il piazzale è in ghiaia, il percorso che dal cancello di ingresso conduce all' ingresso dell'edificio è pavimentato in betonelle e sufficientemente largo

Presentano superficie sufficientemente antisdrucchio

Le pavimentazioni esterne in corrispondenza degli spazi esterni alle aule utilizzati dai bambini, risultano dissestate in più punti

SPAZI INTERNI**PIANO TERRA****Dest. Uso: Aule-Teatro****SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-****SCALE**

PT-1P Dotate di corrimano a norma, pedata ed alzata nella norma, andamento regolare, con strisce adesive antisdrucchio. Le scale conducono al piano della segreteria e direzione.

RAMPE

PT – Sono presenti alcune rampe di raccordo brevi e facilmente superabili

PERCORSI

Allo stesso livello o raccordati con rampe

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Aule: Di luce sufficiente, prive di maniglione antipanico, con apertura verso l'esterno

Teatro: dotate di maniglione antipanico ed apertura verso l'esterno

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma

Teatro: raggiungibile da disabili attraverso percorsi interni, il bagno per disabili è accessibile dall'esterno. L'ingresso al teatro deve avvenire entrando nel complesso della scuola per la presenza di due dislivelli all'esterno, in corrispondenza di tutte le porte.

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili dotato di WC e lavabo nell'ala della scuola accessibile direttamente dal percorso che si dirama dal cancello di ingresso.

Presente un servizio igienico a norma disabili nella zona occupata dal teatro, di utilizzo dei bambini che allestiscono gli spettacoli. Il servizio si raggiunge scendendo dal palco tramite una rampa a norma. Il servizio non è accessibile al pubblico

INFISSI ESTERNI

In alluminio dotati di tende alla veneziana o tende oscuranti (teatro)

PIANO PRIMO

Dest. Uso: Uffici

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente, prive di maniglione antipanico, con apertura verso l'interno

PERCORSI/ PAVIMENTI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Presenti servizi igienici per normodotati

INFISSI ESTERNI

In alluminio dotati di tende alla veneziana

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI

PT: Accessibilità garantita di un'ala del complesso con aula e servizio igienico, una volta all'interno il disabile può raggiungere ogni altra parte dell'edificio con perfezionamento delle dotazioni dei servizi igienici

1P: non accessibile

PROPOSTE MIGLIORATIVE : Il primo piano poiché destinato ad uffici e direzione didattica e dunque di riferimento per tutti i plessi scolastici di scuole elementari e materne, dovrebbe essere reso accessibile. Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

Teatro: Zona spettatori: pur risultando accessibile a disabili vi si ha accesso tramite percorsi molto più lunghi del necessario e sempre attraverso la struttura scolastica, non essendo dotato di ingressi accessibili a disabili diretti dall'esterno. Non è dotata di servizi igienici per il pubblico (non essendo locale per pubblico spettacolo)

Zona Palco: il palco è accessibile a disabili. Il servizio si raggiunge scendendo dal palco tramite una rampa a norma.

Il servizio igienico accessibile di pertinenza del teatro deve essere reso accessibile uscendo dall'edificio e rientrando nella zona dei servizi igienici passando attraverso una zona coperta e chiusa tutta allo stesso livello. Nell'ipotesi di utilizzare il locale teatro in modo indipendente rispetto alla struttura scolastica, dovrà essere reso accessibile un ingresso che sarà anche uscita di sicurezza priva di barriere, all'esterno si dovrà prevedere l'abbattimento del dislivello dei marciapiedi. Per meglio usufruire del teatro e delle zone di pertinenza, si dovrebbero studiare percorsi meno disagiati e più diretti: anche dal cancello di ingresso fino al raggiungimento dell'ingresso al teatro

SCHEMA N° 9**DATA 19.10.06****DENOMINAZIONE Scuola Media Inferiore
EDIFICIO****UBICAZIONE Via Gorizia****LIVELLI FUORI TERRA 3****SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-****SCALE**

Ingressi su Via Gorizia: scale racchiuse tra setti murari, di larghezza > 6m., prive di corrimano centrale, con dispositivi antisdrucchio

RAMPE

Ingresso su Via Giacomelli: rampa a pendenza 8% con corrimano conduce al 1° livello fuori terra.

PERCORSI

Corte su Via Giacomelli: Allo stesso livello, in piano

PAVIMENTAZIONI la corte alla quale si accede da via Giacomelli è pavimentata in bitume, le rampe sono pavimentate, sufficientemente antisdrucciolevoli

SPAZI INTERNI**PIANO TERRA****Dest. Uso: Aule-Palestra-Aula di musica-Laboratorio artistica****SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-****SCALE**

PT-1P-2P Dotate di corrimano a norma, pedata ed alzata nella norma, andamento regolare, con strisce adesive antisdrucchio.

PT – Sono presenti alcuni scalini a raccordo del dislivello tra l'atrio di ingresso e la palestra e tra il corridoio e l'archivio

RAMPE

Presenti nell'ala con ingresso da Via Giacomelli, nel corridoio a raccordare i diversi livelli, dotate di corrimano da entrambi i lati (zona resa accessibile)

PERCORSI

Allo stesso livello a meno della presenza degli scalini e delle rampe sopraindicati: la palestra è comunque resa accessibile tramite ingresso dalla corte su Via Giacomelli l'altro locale al quale si accede superando alcuni gradini è destinato ad archivio, non utilizzato dai ragazzi.

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Aule e Laboratori da Via Gorizia: di luce sufficiente, prive di maniglione antipanico, con apertura verso l'esterno

Aula da Via Giacomelli: dotate di maniglione antipancico, apertura verso l'esterno, luce adeguata

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili dotato di WC e lavabo, nell'ala con ingresso da Via Giacomelli

INFISSI ESTERNI

In alluminio dotati di tende alla veneziana e/ tende oscuranti

PIANO PRIMO

Dest. Uso: Aule-Presidenza- Segreteria

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente, ad anta unica, prive di maniglione antipanico, con apertura verso l'esterno

PERCORSI/ PAVIMENTAZIONI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Servizi igienici per normodotati

INFISSI ESTERNI

In alluminio dotati di tende alla veneziana

ARREDI FISSI

PIANO SECONDO

Dest. Uso: Aule-Laboratori

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente, dotate di maniglione antipanico, con apertura verso l'esterno

PERCORSI/ PAVIMENTAZIONI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Assenti

INFISSI ESTERNI

In alluminio dotati di tende alla veneziana o di tende oscuranti (aula proiezioni)

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI

PT: Accessibilità garantita

1P-2P: Non accessibili

PROPOSTE MIGLIORATIVE: La rampa di ingresso su Via Gorizia dovrebbe essere dotata di corrimano centrale, l'ingresso esterno alla palestra si configura come un disagio per il ragazzo su sedia a rotelle, ma risulta sostanzialmente a norma.

L'ala della scuola resa accessibile (aula e servizio igienico) è collegata agli spazi comuni dell'atrio solo attraverso un percorso esterno scoperto.

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

1 Piano: Per la presenza della presidenza e della segreteria sarebbe opportuno rendere accessibili anche questo primo livello, con l'installazione di un servoscala, per il quale prevedere anche la creazione di un bagno per disabili.

SCHEMA N° 10**DATA 19.10.06****DENOMINAZIONE Scuola Media Inferiore
EDIFICIO****UBICAZIONE Area Ex Ilva****LIVELLI FUORI TERRA 2****SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-****SCALE**
Assenti**RAMPE**
Presente in corrispondenza di uno degli ingressi principali a raccordare il livello del piazzale esterno con quello della scuola; l'altro ingresso ha una soglia (<2.5cm.)**PERCORSI**
I percorsi sono in piano e la quota del piazzale è raccordata all'edificio con rampe di leggera pendenza. Larghezza opportuna.**PAVIMENTAZIONI** cementate con inerti di grossa pezzatura, sostanzialmente livellate**SPAZI INTERNI****PIANO TERRA**
Dest. Uso: Aule**SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-****SCALE**
PT-1P Dotate di corrimano a norma, pedata ed alzata nella norma, andamento regolare, con strisce adesive antisdrucchio.**RAMPE**
Presenti a raccordare il livello dell'atrio di ingresso con i corridoi di distribuzione alle aule, dotate di corrimano a muro, di larghezza pari la corridoio. Con superficie antisdrucchio**PERCORSI/PAVIMENTAZIONI**
Raccordati con pendenze a norma, con pavimentazioni sufficientemente antisdrucchio, di larghezza adeguata**ASCENSORE**
Assente**SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE**

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Aule e Laboratori: Di luce sufficiente

Aule con maniglione antipanico e apertura verso l'esterno

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili dotato di WC e lavabo

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende alla veneziana

PIANO PRIMO

Dest. Uso: Aule

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello, di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente, ad anta unica, dotate di maniglione antipanico, con apertura verso l'esterno

PERCORSI/ PAVIMENTI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Presenti un servizi igienici per normodotati

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende alla veneziana

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI

PT: Accessibilità garantita

1P: Non accessibile

PROPOSTE MIGLIORATIVE:

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

SCHEMA N° 11

DATA 20.10.06

**DENOMINAZIONE Palestra Scuola Media Inferiore Ex Ilva
EDIFICIO**

UBICAZIONE Area ex Ilva

LIVELLI FUORI TERRA 1

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE
Assenti

RAMPE
Presente in corrispondenza del cancello di ingresso all'area della palestra, con pendenza >5%

PERCORSI
Il percorso corrispondente al vialetto di accesso allo stabile risulta in piano un dislivello di 3cm. circa collega il vialetto, o meglio lo spazio cementato antistante l'ingresso al livello degli spazi interni.

PAVIMENTAZIONI misto ghiaia

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA
Dest. Uso: Palestra-Locali di servizio annessi

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE
Assenti

RAMPE
Presente una breve rampa di raccordo tra il livello della pavimentazione dei locali di servizio e disimpegni e la pavimentazione della palestra (circa 10cm.)

PERCORSI
Allo stesso livello

ASCENSORE
Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Ingresso: a doppia nata con maniglione antipanico

Uscita di sicurezza: anta unica con maniglione antipanico

Spogliatoi: Di luce sufficiente, prive di maniglione antipanico

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma. La pavimentazione della palestra risulta lesionata in alcuni punti ma non da creare ostacolo alla deambulazione. La pavimentazione di disimpegno e spogliatoi è in ceramica non marcatamente antisdrucciolo. Larghezza nella norma

AGGIORNAMENTO 2007: pavimentazione sostituita.

SERVIZI IGIENICI

Sono presenti servizi igienici per normodotati

INFISSI ESTERNI

Vetrate alte con profili in ferro privi di sistema oscurante

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità da perfezionare

SPAZI INTERNI

Accessibilità garantita, con perfezionamento delle dotazioni dei servizi igienici

PROPOSTE MIGLIORATIVE: Spazi Esterni: la rampa presenta una pendenza superiore al 5%; occorre raccordare in modo migliore il dislivello dello spazio esterno al cancello destinato a parcheggio ed il viale di accesso all'immobile, il quale presentando un fondo in stabilizzato non risulta peraltro molto agevole per il transito di una sedia a rotelle.

Spazi Interni: creazione di servizio igienico a norma disabili.

SCHEMA N° 12

DATA 19.10.06

**DENOMINAZIONE Palazzina Polizia Municipale
EDIFICIO**

UBICAZIONE Area ex Ilva

LIVELLI FUORI TERRA 2

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Di accesso al piano primo, coperte e dotate di corrimano a norma, scalini a norma, andamento regolare con pianerottolo intermedio.

RAMPE

Assenti

PERCORSI

Allo stesso livello, in piano

PAVIMENTAZIONI

Bitume. Tutto allo stesso livello con evidenti sconnesioni.

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso: Uffici: accesso dei cittadini

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Assenti

RAMPE

Assenti

PERCORSI

Allo stesso livello

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di ingresso: dotata di maniglione antipanico a due ante

Uffici: Di luce sufficiente

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma

SERVIZI IGIENICI

Non sono presenti servizi igienici accessibili a disabili

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di scuri interni

PIANO PRIMO

Dest. Uso: uffici senza accesso di pubblico

SPAзи COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente

PERCORSI/ PAVIMENTI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Presenti per normodotati

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende a pannelli

ARREDI FISSI

CONCLUSIONI

SPAзи ESTERNI: Accessibilità da perfezionare

SPAзи INTERNI

PT: Accessibilità da perfezionare

1P: non accessibile

PROPOSTE MIGLIORATIVE : Al fine di rendere accessibile il piano terreno, frequentato dal pubblico, occorre realizzare un servizio igienico per disabili : previsto all'interno del progetto finanziato di cui all'obiettivo 20.08. All'interno dello stesso progetto è previsto di realizzare un ingresso separato per i cittadini che non dovranno più accedere attraverso il piazzale utilizzato per i parcheggio delle auto di servizio. E' in progetto anche la realizzazione di una nuova pavimentazione nel piazzale che dà accesso all'edificio, in betonelle, per ovviare al problema delle sconnesioni causate dalle radici dei pini.

SCHEMA N° 13

DATA 19.10.06

**DENOMINAZIONE Palazzo Comunale
EDIFICIO**

UBICAZIONE Largo Cavallotti,1

LIVELLI FUORI TERRA 3

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Ingresso principale: assenti

RAMPE

Ingresso principale: Presente a raccordare il livello del primo piano fuori terra con il marciapiede, di corretta pendenza, con corrimano

Uscita URP presente di corretta pendenza

PERCORSI

E' garantito il raggiungimento dell'ingresso principale con percorsi di pendenza e larghezza opportuna

PAVIMENTAZIONI

Nei marciapiedi esterni sono antisdruciole, la zona antistante l'ingresso è comunque protetta dalla pioggia.

Sul retro: presenti sulla rampa, antisdruciole

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso: Uffici aperti al pubblico

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

PT-1P-2P con andamento rettilineo, pianerottolo di sosta, andamento regolare, alzata, pedata e larghezza nella norma, strisce adesive antisdruciole

RAMPE

Di opportuna pendenza a raccordare i dislivelli presenti

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Allo stesso livello, o raccordate con rampe, di larghezza opportuna

In marmo non marcatamente antisdruciole

ASCENSORE

Presente. a norma, collega i tre livelli

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE
Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITÀ AMBIENTALI

PORTE

Di ingresso e uscita di sicurezza: dotate di maniglione antipanico, le altre hanno luce netta adeguata

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili

INFISSI ESTERNI

In alluminio dotati di veneziane

PIANO PRIMO

Dest. Uso: Uffici aperti al pubblico

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Allo stesso livello

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITÀ AMBIENTALI

PORTE

Uffici: luce netta adeguata, apertura verso l'interno

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma

SERVIZI IGIENICI

Presenti per normodotati, ad uso del personale

INFISSI ESTERNI

In alluminio dotati di veneziane

PIANO SECONDO

Dest. Uso: Uffici aperti al pubblico-Sindaco- Giunta

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Allo stesso livello, di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Uffici - sale riunioni – assessori: di luce netta adeguata

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma

SERVIZI IGIENICI

Presenti servizi igienici per normodotati ad uso del personale

INFISSI ESTERNI

In alluminio dotati di veneziane

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI

Accessibilità garantita ai tre livelli

PROPOSTE MIGLIORATIVE : Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

SCHEMA N° 14

DATA 19.10.06

**DENOMINAZIONE Sede Lavori Pubblici
EDIFICIO**

UBICAZIONE Via Roma,88

LIVELLI FUORI TERRA 2

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Ingresso principale con dislivello inferiore a 2,5cm. a norma
Uscita di sicurezza a livello del piazzale esterno

RAMPE

Presente l'abbattimento della barriera del dislivello del marciapiede nei pressi dell'ingresso principale

PERCORSI

A livello

PAVIMENTAZIONI

Presentano superficie antisdruciolevole, il piazzale è in comune con la Polizia Municipale (cfr. Scheda n°12)

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso: Uffici aperti al pubblico

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

PT-1P: hanno larghezza adeguata, andamento rettilineo con pianerottolo intermedio, pedata ed alzata opportuna, applicazione di adesivo antisdrucio, a norma

RAMPE

Assenti

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Allo stesso livello di larghezza opportuna
Sufficientemente antisdrucio

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Presente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma

SERVIZI IGIENICI

E' presente un servizio a norma disabili

INFISSI ESTERNI

In legno con veneziane

PIANO PRIMO

Dest. Uso: Uffici aperti al pubblico

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente, con apertura verso l'esterno

PERCORSI/ PAVIMENTI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Presenti per normodotati ad uso del personale

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende alla veneziana

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI: Accessibilità garantita per i due livelli

PROPOSTE MIGLIORATIVE :

SCHEMA N° 15

DATA 19.10.06

**DENOMINAZIONE Pinacoteca Civica
EDIFICIO**

UBICAZIONE Piazza del Popolo-Via Zara

LIVELLI FUORI TERRA 3

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Ingresso su Piazza del Popolo: al livello della pavimentazione esterna

Ingresso su Via Zara-uffici : al livello della pavimentazione esterna

RAMPE

Assenti

PERCORSI

Allo stesso livello, in piano

PAVIMENTAZIONI la pavimentazione antistante le zone di ingresso è in cubetti e/o lastre di porfido, sufficientemente antisdruciolevole. I cubetti presentano in alcuni casi una fuga eccessiva tra l'uno e l'altro, questo può impedire il regolare scorrimento dei una carrozzina.

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso: Sala convegni-Pinacoteca

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Blocco scale su Piazza del Popolo: PT-1P-2P Dotate di corrimano a norma, pedata ed alzata nella norma, andamento regolare, sufficientemente antisdruciolo (graniglia non eccessivamente lucida)

Blocco scale su Via Zara PT-1P-2P Dotate di corrimano a norma, pedata ed alzata nella norma, andamento regolare, in marmo scarsamente antisdruciolo, prive di dispositivi antisdruciolo

RAMPE

PT – Sono presenti rampe di raccordo tra il vano di ingresso (da Piazza del Popolo) e la saletta espositiva denominata ex Museo del Ferro e tra l'ingresso e la sala convegni, con pendenza opportuna

PERCORSI

Allo stesso livello o raccordati con rampe

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente, quelle di sicurezza con maniglione antipanico.

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma sia come dimensione che per proprietà antisdruciolato (sufficienti)

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di scuri interni e/o avvolgibili e/o tende a pacchetto

PIANO PRIMO

Dest. Uso: Uffici-Salette esposizioni permanenti

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente o assenti (nelle salette)

PERCORSI/ PAVIMENTI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Uffici :E' presente un servizio igienico per i personale con antibagno
Salette espositive: E' presente un servizio igienico con antibagno

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende a pacchetto o scuri interni

PIANO SECONDO

Dest. Uso: Magazzino

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente

PERCORSI/ PAVIMENTI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Assenti

INFISSI ESTERNI

In legno

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI

PT: Accessibilità garantita

1P-2P: non accessibili

PROPOSTE MIGLIORATIVE : Le scale che conducono agli uffici potrebbero essere rese antisdrucchio con il posizionamento di opportuni dispositivi.

Il servizio igienico per il pubblico di pertinenza del primo piano-salette esposizioni permanenti risulta inadeguato per insufficienti spazi di manovra.

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

SCHEMA N° 16

DATA 19.10.06

**DENOMINAZIONE Biblioteca Comunale
EDIFICIO**

UBICAZIONE Area ex Ilva

LIVELLI FUORI TERRA 2

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Sono presenti alcuni scalini per il superamento del dislivello tra i locali interni ed il terreno antistante

RAMPE

Per ogni accesso esistono rampe che permettono il superamento del dislivello presente, di pendenza adeguata

PERCORSI A norma sia come larghezza che come pendenze

PAVIMENTAZIONI I marciapiedi a perimetrazione del fabbricato e le rampe in corrispondenza degli accessi sono in cotto e/o piastrelle con sufficienti proprietà antisdrucchiolo

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso:Biblioteca

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

PT-1P Dotate di corrimano a norma, pedata ed alzata nella norma, andamento regolare, in graniglia sufficientemente antisdrucciolevoli

RAMPE

Assenti

PERCORSI

Allo stesso livello.

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente, con maniglione antipanico, con apertura verso l'esterno

La porta del servizio igienico accessibile è dotata di maniglione ed apre verso l'esterno la porta dell'antibagno che conduce al servizio apre verso l'interno

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma, sufficientemente antisdrucchio

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili dotato di WC e lavabo

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende

ARREDI FISSI

Bancone: di altezza circa 110, presenta un'unica altezza di servizio per gli utenti

PIANO PRIMO

Dest. Uso: Uffici direzione- Locali per associazioni

SPAзи COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente

PERCORSI/ PAVIMENTI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Servizio igienici per normodotati ad utilizzo del personale e delle associazioni

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende

ARREDI FISSI

CONCLUSIONI

SPAзи ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI:

PT: Accessibilità garantita, con perfezionamenti

1P: Non accessibile

PROPOSTE MIGLIORATIVE: La porta del servizio igienico (antibagno) dovrebbe aprire verso l'esterno ma non c'è lo spazio sufficiente, inoltre non può essere installata una porta scorrevole per la presenza della colonna, potrebbe essere valutata l'ipotesi di una porta a libro che comunque lasci la larghezza netta di 85 cm.

Il bancone dovrebbe essere reso fruibile anche da persone su sedia a rotella prevedendo un tratto di h.max da pavimento 90cm.

SCHEMA N° 17

DATA 19.10.06

**DENOMINAZIONE Palazzina Uffici Finanziari
EDIFICIO**

UBICAZIONE Area Ex Ilva

LIVELLI FUORI TERRA 3

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

PT-1P-2P: di larghezza e sviluppo regolare, alzata e pedata a norma, dotate di corrimano e dispositivo antisdrucchio sulla pedata

RAMPE

Assenti

PERCORSI

I percorsi di ingresso risultano a livello del resto dello spazio esterno con dislivelli inferiori ai 2.5cm.

PAVIMENTAZIONI bitume

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso: Uffici aperti al pubblico

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

PT-1P-2P Dotate di corrimano a norma, pedata ed alzata nella norma, andamento regolare, con strisce adesive antisdrucchio.

RAMPE

Assenti

PERCORSI

Allo stesso livello

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma

SERVIZI IGIENICI

Presenti i servizi igienici per normodotati ad uso del personale

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende a pacchetto

ARREDI FISSI

PIANO PRIMO

Dest. Uso: Uffici aperti al pubblico

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello, di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente, ad anta unica

PERCORSI/ PAVIMENTI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Servizi igienici per il personale

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende a pacchetto

ARREDI FISSI

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI

PT: Accessibilità non garantita per la mancanza del servizio igienico a norma disabili

1P-2P: Non accessibili

PROPOSTE MIGLIORATIVE:

E' in corso il progetto di adeguamento della palazzina in cui si prevede la realizzazione di un servizio igienico per disabili al piano terra e l'installazione dell'ascensore, garantendo in questo modo l'accessibilità a tutti i livelli dell'edificio.

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

SCHEMA N° 18**DATA 19.10.06****DENOMINAZIONE Ex Casello Idraulico: Saletta-Uffici comunali -APT
EDIFICIO****UBICAZIONE Via Roma****LIVELLI FUORI TERRA 3****SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-****SCALE**

Assenti

RAMPE

Assenti

PERCORSI

I percorsi di ingresso da Via Roma risultano raccordati al livello interno dell'edificio o comunque caratterizzati dalla presenza di soglie inferiori ai 2.5cm.

PAVIMENTAZIONI porfido in lastre con superficie sufficientemente regolare ed antisdruc ciolo**SPAZI INTERNI****PIANO TERRA****Det. Uso: Saletta-Uffici comunali -APT****SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-****SCALE**

Uffici comunali: PT-1P Dotate di corrimano a norma, pedata ed alzata nella norma, andamento regolare di larghezza adeguata anche se con andamento elicoidale

RAMPE

Presenti in prossimità dell'ingresso agli uffici a raccordare i livelli dell'ingresso al locale occupato dall'APT e quello che ospita gli uffici INPS (quest'ultima rampa è in legno, amovibile)
Una rampa è presente anche per accedere al vano ascensore

PERCORSI

Allo stesso livello o raccordati con rampe di lieve pendenza

ASCENSORE

Presente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

APT: Locale unico, le porte di luce adeguata conducono ai servizi igienici.

Saletta espositiva:

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

APT: in piano di larghezza opportuna, pavimentazioni sufficientemente antisdrucchio

Saletta espositiva: rampe di raccordo presenti nel disimpegno, uniscono i dislivelli tra la saletta ed i servizi igienici

SERVIZI IGIENICI

APT: Per il personale ad uso esclusivo

APT-Saletta Espositiva: il servizio igienico accessibile è in comune con la saletta espositiva del Casello. La porta del servizio igienico accessibile ha maniglione antipanico

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende

ARREDI FISSI

APT: Il bancone non ha una parte di altezza adeguata per persona su sedia a ruote h da pavimento superiore a 90cm.

PIANO PRIMO

Dest. Uso: Uffici comunali aperti al pubblico

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello, di larghezza opportuna

CARATTERISTICHE UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Uffici comunali: Di luce sufficiente, con apertura verso l'interno. La porta del servizio igienico accessibile è priva di maniglione antipanico

PERCORSI/ PAVIMENTI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili dotato di WC e lavabo

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende

ARREDI FISSI

PIANO SECONDO

Dest. Uso: Uffici comunali non aperti al pubblico

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

PERCORSI /PAVIMENTAZIONI A livello, di larghezza opportuna

Scala a chiocciola collega il primo con il secondo piano, non aperto al pubblico

CARATTERISTICHE UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Uffici comunali: Di luce sufficiente, con apertura verso l'interno

PERCORSI/ PAVIMENTI

A livello

SERVIZI IGIENICI

Assenti

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende

ARREDI FISSI

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI:

Accessibili

SPAZI INTERNI

PT-1P: Accessibilità garantita

2P: Non Accessibile

PROPOSTE MIGLIORATIVE:

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa. Maniglione per il bagno disabili del 1P Uffici Comunali

SCHEMA N° 19

DATA 24.10.06

**DENOMINAZIONE Centro Informagiovani e Pro Loco
EDIFICIO**

UBICAZIONE Via Giacomelli

LIVELLI FUORI TERRA 1

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Assenti a meno di due gradini in corrispondenza dell'ingresso della Pro loco

RAMPE

Assenti

PERCORSI

I percorsi di ingresso da Via Giacomelli risultano raccordati con la quota della pavimentazione del centro Informagiovani

PAVIMENTAZIONI in betonelle con superficie sufficientemente regolare ed antisdrucchio

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Det. Uso: Centro Informagiovani – Pro Loco

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Assenti

RAMPE

Assenti

PERCORSI

Allo stesso livello

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

I locali sono comunicanti, le porte di luce adeguata . La porta del servizio igienico accessibile ha apertura verso l'esterno

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

In piano di larghezza opportuna, pavimentazioni sufficientemente antisdrucchiole

SERVIZI IGIENICI

Presente servizio igienico accessibile con WC e lavabo. La porta del servizio igienico accessibile è priva di maniglione antipanico, i corrimano risultano insufficienti

INFISSI ESTERNI

In legno dotati di tende

ARREDI FISSI

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI:

Accessibili

SPAZI INTERNI

PT: Accessibilità garantita, a meno di perfezionamento per servizio igienico

PROPOSTE MIGLIORATIVE:

Maniglione antipanico per il bagno disabili

SCHEMA N° 20**DATA 03.11.06****DENOMINAZIONE Cimitero Comunale -Uffici
EDIFICIO****UBICAZIONE Via Leopardi****LIVELLI FUORI TERRA 1****SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-****SCALE**
Assenti**RAMPE**

Presenti in corrispondenza del vecchio ingresso monumentale, con dissuasori e catene laterali prive di corrimano e balaustra di sicurezza. Presenti nell'area del nuovo ingresso monumentale a collegare i percorsi con lo spazio occupato dalle tombe, rialzato.

PERCORSI

Allo stesso livello o raccordati con rampe bitumate, di larghezza opportuna, spesso superiori al 5% Sufficientemente antisdrucio

La pavimentazione dello spazio coperto, in corrispondenza dell'ingresso monumentale vecchio è sufficientemente antisdrucio, si protrae per uno spazio interno all'area del cimitero e tra questa ed il livello del terreno c'è un gradino creato dal cordolo di circa 5cm.

PAVIMENTAZIONI

Per la maggior parte in stabilizzato, alcuni percorsi bitumati. Le pavimentazioni in marmo presenti nelle zone coperte, presentano un sufficiente grado di antisdrucio.

SPAZI INTERNI**PIANO TERRA****Dest. Uso: Cimitero Comunale-Uffici aperti al pubblico****SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-****SCALE**

I corpi scala dei blocchi loculi hanno larghezza adeguata, andamento rettilineo con pianerottolo intermedio, pedata ed alzata opportuna. Scalini in marmo privi di adesivo antisdrucio

I blocchi loculi sono caratterizzati dalla presenza di scalini ad interrompere i percorsi di uno stesso livello fuori terra. Gli ingressi ai blocchi sono caratterizzati dalla presenza di uno scalino che va da un minimo di 5 a 25cm., non risultando dunque accessibili

RAMPE

Presenti a raccordare i dislivelli presenti nel piano, nel blocco loculi di recente ristrutturazione.

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Sufficientemente antisdrucchio, marcatamente nelle rampe. Spesso i percorsi non consentono per i dislivelli presenti, la visitabilità dell'intero blocco loculi.

Blocco Lotto 14/15/16/19/20 accessibile al piano terra e il primo piano, non esiste altro collegamento tra i due livelli se non la scala. Lotto 26 in mattoni a facciavista con servoscala, ma con gradini superiori ai 2.5cm.

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Presente in un solo blocco loculi (n°26)

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITÀ AMBIENTALI

PORTE

Uffici e stanza mortuaria di luce sufficiente

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma, sufficientemente antisdrucchio

SERVIZI IGIENICI

Pubblico- Vecchio ingresso monumentale: E' presente un servizio igienico per disabili con vaso lavabo, corrimano e maniglioni., porta con apertura verso l'esterno dotata di maniglione.

Ufficio con bagno di servizio

Pubblico-Nuovo ingresso monumentale: due servizi igienici a norma disabili, uno per il blocco donne ed uno per il blocco uomini, ognuno così composto: antibagno con lavandini (e orinatoi per il bagno uomini privi di schermature), servizio con 1 vaso e 1 lavabo, privi di maniglioni e corrimano, porta con apertura verso l'esterno priva di maniglione. La porta dell'antibagno apre verso l'interno con una maniglia normale, priva di maniglione. L'apertura della porta ostacola il passaggio della sedia su ruote verso il bagno accessibile. Nel servizio per disabili è presente il sistema di chiamata.

Uffici: Il servizio privato annesso agli uffici è per normodotati

Camera mortuaria: servizio igienico per normodotati

INFISSI ESTERNI

Uffici: In alluminio privi di sistema oscurante

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI: Accessibilità garantita

PROPOSTE MIGLIORATIVE : dispositivi antisdrucchio da applicare sulle pedate delle scale.

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa. I servizi igienici accessibili a disabili di recente edificazione mostrano evidenti limiti di fruibilità da parte di persone con sedie a rotelle, a causa di uno scorretto posizionamento di sanitari e/o direzione apertura porte tanto da prevedere alcune modifiche, come ad esempio la sostituzione

della porta di accesso al locale antibagno con una porta scorrevole, che non occupi lo spazio di manovra. Le porte dei servizi devono essere dotati di maniglioni per l'apertura a spinta. L'interno dei bagni deve essere arredato con maniglioni e corrimano come previsto dalla normativa in materia.

SCHEMA N° 21

DATA 03.11.06

**DENOMINAZIONE Centro AUSER -Ex Mattatoio-
EDIFICIO**

UBICAZIONE Via Etruria

LIVELLI FUORI TERRA 1

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE
Assenti

RAMPE
Assenti

PERCORSI

Al livello della piazzetta antistante e del marciapiede, risultano accessibili nei pressi dell'edificio è presente abbattimento barriera marciapiede

PAVIMENTAZIONI
In betonelle antisdrucchio.

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso: Associazione AUSER Filo d'Argento

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE
Assenti

RAMPE
Assenti

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI
Allo stesso livello, di larghezza opportuna
Sufficientemente antisdrucchio

ASCENSORE
Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE
Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma. Gli spazi antistanti il servizio igienico disabili risultano limitati per la manovra

SERVIZI IGIENICI

E' presente un unico servizio igienico ed una cabina doccia in altro locale. Il servizio igienico dotato di vaso e lavabo è a norma disabili, con maniglia e maniglione. L'anta apre verso l'esterno.

INFISSI ESTERNI

In alluminio con persiane

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI: Accessibilità garantita a meno di verifica degli spazi antistanti l'ingresso al locale igienico accessibile

PROPOSTE MIGLIORATIVE :

SCHEMA N° 22

DATA 03.11.06

**DENOMINAZIONE Museo del Ferro
EDIFICIO**

UBICAZIONE Area ex Ilva

LIVELLI FUORI TERRA 2

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Presente rampa rettilinea per accedere al piano di visita del museo posto al primo piano.
Pedata in cotto sufficientemente antisdruccolo

RAMPE

Assenti

PERCORSI

A norma

PAVIMENTAZIONI I marciapiedi a perimetrazione del fabbricato sono in cotto con sufficienti proprietà antisdrucciolo

SPAZI INTERNI

PIANO PRIMO

Dest. Uso: Museo del ferro

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

PT-1P Dotate di corrimano a norma, pedata ed alzata nella norma, andamento regolare, in pietra sufficientemente antisdrucciolevoli

RAMPE

Presenti per brevi tratti a raccordare i dislivelli dei locali

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Allo stesso livello, o raccordati con brevi rampe, in cotto, sufficientemente antisdrucciolo

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente, con maniglione antipanico, con apertura verso l'esterno, quelle di ingresso e di sicurezza.

La porta del servizio igienico accessibile apre verso l'esterno

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma, sufficientemente antisdrucchio

SERVIZI IGIENICI

Presente un servizio igienico a norma disabili dotato di WC e lavabo, ma privo di corrimano e maniglioni, con porta che apre verso l'esterno ma priva di maniglione antipanico o comunque di maniglia che possa consentire la spinta dell'anta verso l'esterno. Sono presenti altri due servizi igienici per normodotati

INFISSI ESTERNI

In legno, solo alcuni sono dotati di tende a pacchetto

ARREDI FISSI

Accessibili

CONCLUSIONI

SPAзи ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAзи INTERNI: Non accessibili, per la presenza della scala come unica via di ingresso

PROPOSTE MIGLIORATIVE: La struttura non risulta al momento accessibile, in quanto vi è la previsione di spostare la collezione del museo negli attigui locali interni allo stesso complesso, quello del Forno San Ferdinando, in corso di ristrutturazione da parte della Soprintendenza, e completamente accessibili su tutti i livelli. L'accesso alla zona dell'edificio che attualmente ospita il Museo del Ferro avverrà dunque esclusivamente dall'interno. Rimarranno dunque da effettuare solamente alcune live modifiche quali l'adeguamento delle dotazioni del servizio igienico per disabili, per rendere la struttura completamente accessibile.

SCHEMA N° 23

DATA 03.11.06

**DENOMINAZIONE Cantieri Comunali :Uffici-Locali di servizio
EDIFICIO**

UBICAZIONE Via Leopardi

LIVELLI FUORI TERRA 1

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE
Assenti

RAMPE
Assenti

PERCORSI
Al livello del cortile e della strada

PAVIMENTAZIONI
In betonelle antisdrucchio.

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso: Uffici cantieri comunali-protezione Civile- Locali di servizio

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE
Assenti

RAMPE
Assenti

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI
Allo stesso livello, di larghezza opportuna
Sufficientemente antisdrucchio

ASCENSORE
Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE
Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITA' AMBIENTALI

PORTE
Di luce sufficiente

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI
Nella norma.

SERVIZI IGIENICI Per normodotati, con antibagno e bagno, collegati agli spogliatoi, suddivisi per sesso. E' presente un servizio igienico accessibile a uso del personale

INFISSI ESTERNI
In alluminio e vetro dotati di veneziane

CONCLUSIONI
SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI: Accessibilità garantita

PROPOSTE MIGLIORATIVE:

SCHEMA N° 24

DATA 03.11.06

**DENOMINAZIONE Pista Armeni
EDIFICIO**

UBICAZIONE Via Sanzio

LIVELLI FUORI TERRA 1

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Sono presenti alcuni scalino a raccordo del dislivello tra strada e spazi pedonali antistanti l'edificio

RAMPE

Presenti a raccordare i dislivelli suddetti e come abbattimento barriere marciapiedi antistanti
Breve rampa di raccordo tra il livello interno della pavimentazione più basso, e quello pedona
antistante

PERCORSI

Raccordati con rampa, hanno sviluppo regolare sufficientemente largo. Lo spazio di fronte
all'ingresso principale è largo a sufficienza da consentire rotazione a 360° della sedia a rotelle

PAVIMENTAZIONI

In bitume la rampa, in porfido gli altri spazi, sufficientemente antisdrucchio e di tessitura regolare e
piana

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso: Pista Hokey-Pattinaggio-Spalti-Spogliatoi -Locali di servizio

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Presenti sulle gradonate

RAMPE

Presenti breve rampe di raccordo tra il livello della pista e la zona spogliatoi

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Allo stesso livello, di larghezza opportuna

Sufficientemente antisdrucchio

Le scale presenti sulle gradinate sono sufficientemente antisdrucchio

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITÀ AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente. Le porte di sicurezza sono tutte a livello degli spazi esterni

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Disimpegni e locali di servizio: nella norma, sufficientemente antisdruciolato.

SERVIZI IGIENICI

Blocco per il pubblico: è presente anche un servizio igienico accessibile a disabili con porta verso l'esterno maniglia a spinta, con corrimano e maniglioni, lavabo e vaso.

Spogliatoi: in ognuno dei 5 spogliatoi presenti è presente 1 blocco di servizi igienici così composto: antibagno con lavabo a colonna, servizio con turca, servizio con lavabo e vaso di caratteristiche adatte a disabili. Il vaso non è collocato alla giusta distanza dal muro. E' presente il sistema di azionamento del segnale di allarme. Il servizio è privo di corrimani, maniglioni interni, la porta apre verso l'esterno ed ha maniglia per apertura a spinta

Infermeria con lavabo nel locale infermeria (a colonna) e servizio igienico con solo vaso(normodotati)

Spogliatoio arbitro: servizio igienico con lavandino e vaso del tipo descritto sopra (con sanitari adatti ad un uso da parte di persone con limitate capacità motorie)

INFISSI ESTERNI

In ferro privi di sistemi oscuranti

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI: Accessibilità garantita al pubblico

Per gli atleti i bagni con sanitari per disabili non risultano accessibili, mentre lo sono tutti i percorsi.a meno di verifica degli spazi antistanti l'ingresso al locale igienico accessibile

PROPOSTE MIGLIORATIVE : Almeno uno spogliatoio con un proprio servizio igienico, in prossimità della pista, dovrebbe essere reso accessibile a persone con ridotte capacità motorie

SCHEMA N° 25

DATA 03.11.06

DENOMINAZIONE Palagolfo
EDIFICIO

UBICAZIONE Via Sanzio

LIVELLI FUORI TERRA 1

SPAZI ESTERNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Presenti n° 4 corpi scala di sicurezza esterne

RAMPE

Di leggera pendenza a raccordare i dislivelli presenti

PERCORSI

Raccordati con la strada di larghezza sufficiente. I percorsi di accesso del pubblico sono allo stesso livello degli spazi esterni

PAVIMENTAZIONI

In bitume, in porfido, antisdrucchio.

In parquet di legno per gli spazi destinati alle attività sportive, in ceramica sufficientemente antisdrucchio. Tra la pavimentazione in parquet e le piastrelle non esiste giunto e si crea in dislivello che può creare un ostacolo sia alla sedia a rotelle che ad ipovedenti.

Le scale presentano l'applicazione di una gomma antisdrucchio che risulta estremamente deteriorata e presenta un ostacolo alla sicurezza in caso di emergenza

SPAZI INTERNI

PIANO TERRA

Dest. Uso: Palazzetto del sport- Campo basket-Spalt- Palestre-Locali di servizio

SPAZI COMUNI- Requisito Accessibilità-

SCALE

Presenti solo nelle gradonate

RAMPE

Assenti

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Allo stesso livello, di larghezza opportuna

Sufficientemente antisdrucchio. Le scale presenti sulle gradinate presentano l'applicazione di una gomma antisdrucchio

ASCENSORE

Assente

SERVOSCALA/PIATTAFORMA ELEVATRICE

Assente

CARATTERISTICHE COMPONENTI UNITÀ AMBIENTALI

PORTE

Di luce sufficiente. Le porte principali di accesso al pubblico sono tutte allo stesso livello degli spazi esterni, dotate di maniglione antipanico e apertura verso l'esterno

PERCORSI/PAVIMENTAZIONI

Nella norma. Sufficientemente antisdrucciolevoli, in alcuni casi marcatamente antisdrucchio.

SERVIZI IGIENICI

Spogliatoi: Sono presenti 4 servizi igienici a norma disabili con lavabo e vaso dotati di corrimano e maniglioni, porta con apertura verso l'esterni a spinta

Pubblico: Sono presenti 4 servizi igienici a norma disabili con lavabo e vaso dotati di corrimano e maniglioni, porta con apertura verso l'esterni a spinta

Area Bar: 2 blocchi igienici a norma disabili con lavabo e vaso dotati di corrimano e maniglioni, porta con apertura verso l'esterni a spinta

INFISSI ESTERNI

In metallo privi di sistema oscurante

CONCLUSIONI

SPAZI ESTERNI: Accessibilità garantita

SPAZI INTERNI: Accessibilità garantita

PROPOSTE MIGLIORATIVE : Si dovrebbe procedere alla chiusura della giunzione eccessivamente larga tra pavimentazione in parquet e piastrelle, che crea un ostacolo per lo scorrimento della sedia a rotelle e per chiunque abbia difficoltà motorie.

Il posizionamento di una balaustra al livello intermedio della gradinata posta ad un'altezza di oltre 50cm. superiore al livello della sottostante seduta, garantirebbe la sicurezza di bambini e/o anziani che percorrono quello spazio.